

Sady šroubováků s izolací 1000 V

Sada šroubováků - 13 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
torxní šroubovák	T 10	11 7910
	T 15	11 7915
	T 20	11 7920
	T 25	11 7925
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7000

Sada šroubováků - 5 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,5 x 0,6	11 7703
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
	6,5 x 1,2	11 7706
1		11 7700

Sada šroubováků - 6 ks

křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
	PH 3	11 7733
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
	PZ 3	11 7743
1		11 7745

Sada šroubováků - 7 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Philips	PH 1	11 7731
	PH 2	11 7732
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7800

Sada šroubováků - 5 ks

nástrčkový šroubovák	SW 5,5	11 7805
	SW 7	11 7807
	SW 8	11 7808
	SW 10	11 7810
	SW 13	11 7813
1		11 7801

Sada šroubováků - 7 ks

plochý šroubovák	2,5 x 0,4	11 7701
	3,0 x 0,5	11 7702
	4,0 x 0,8	11 7704
	5,5 x 1,0	11 7705
křížový šroubovák Pozidriv	PZ 1	11 7741
	PZ 2	11 7742
fázová zkoušečka		11 1280
1		11 7802

Sada šroubováků - 5 ks

inbusový šroubovák	SW 3	11 7823
	SW 4	11 7824
	SW 5	11 7825
	SW 6	11 7826
	SW 8	11 7828
1		11 7820

Sada šroubováků - 5 ks

torxní šroubovák	T 8	11 7908
	T 10	11 7910
	T 15	11 7915
	T 20	11 7920
	T 25	11 7925
1		11 7900



balení

obj. č.